

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Выбор схемы сертификации осуществляет орган по сертификации по согласованию с заявителем.

Заявитель в заявке на сертификацию вправе предложить схему сертификации из числа установленных в соответствующих правилах (порядках) сертификации однородной продукции (работ, услуг) и применяемых в конкретных условиях. В случае не согласия органа по сертификации с предлагаемой заявителем схемой сертификации он должен в решении по заявке изложить мотивированное обоснование невозможности проведения сертификации по предлагаемой схеме сертификации и назначения иной схемы сертификации.

Общий состав (набор) схем сертификации включает в себя 14 схем. ОС в своей работе при выполнении работ по добровольной сертификации продукции использует 7:

Номер схемы	Элемент схемы сертификации (модуль)			Примечание
	Исследование, испытание продукции	Оценка производства (системы качества)	Инспекционный контроль	
1с	Испытание образцов продукции	-	-	
2с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	-	
3с	Испытание образцов продукции	-	Испытание образцов продукции	
4с	Испытание образцов продукции	Анализ состояния производства	Испытание образцов продукции и анализ состояния производства	
6с	Испытание партии	-	-	
7с	Испытание единицы продукции	-	-	